



Dobre praktyki BHP

Mocowane na rzepy oznaczenie sygnalisty – hakowego

W większości przypadków na budowach stosowane są stałe oznaczenia sygnalistów – hakowych, np. w postaci namalowanego spray'em paska na kasku. W przypadku, gdy pracownik na czas wykonywania innych zadań nie zmieni kasku na nieoznaczony, może wprowadzić w błąd operatora żurawia. Wówczas wydawać by się mogło, że na budowie pracuje kilku sygnalistów oznaczonych w ten sam sposób. Praktyka pokazuje, że pracownicy rzadko mają dwa rodzaje kasków, które zmieniają w zależności od pełnionej funkcji. Sygnalista – hakowy sprawuje swe obowiązki zazwyczaj tylko przez pewien czas w ciągu zmiany roboczej. Nie ma zatem potrzeby, aby był stale specjalnie oznakowany. Rozwiązaniem tego problemu jest specjalne oznaczenie na kask, mocowane na rzepy. Pracownicy mogą je założyć momencie, kiedy zostają wyznaczeni do pełnienia funkcji sygnalisty – hakowego, a następnie, po zakończeniu pracy, ściągnąć i nosić w kieszeni.

Korzyści:

- dobra widoczność sygnalisty – hakowego
- rozwiązanie tanie i praktyczne

